

## POVOLENÉ CHYBY MARKÍZOVÝCH LÁTOK

### LIMITOVANÁ DOKONALOSŤ


Markízové tkaniny sú vysokovýkonné výrobky, ale dokonalosť má hranice. Napriek najmodernejšej technológii a kvôli požiadavkám na ochranu životného prostredia sa na tkaninách vyskytujú určité javy

pri použití najmodernejších výrobných a spracovateľských technológií v okolí. Tieto javy neznižujú hodnotu a použiteľnosť markízy. Na účely objasnenia a na zabránenie akýmkoľvek zbytočným

nepríjemnostiam, sme načrtli niektoré z vlastností produktu nižšie. Tieto javy sa vyskytujú len veľmi výnimočne.


#### ZLOMY

Počas výroby a skladania látky sa môžu objaviť zlomy. Objavujú sa vo forme tmavých prúžkov, ktoré sú viditeľné pri pohľade proti svetlu, najmä v prípade svetlých farieb.



#### ZVLNENIE LÁTKY

Zvlnenie látky sa môže vyskytnúť pozdĺž šitia. Látka je zošitá z viacerých pásov, čo vedie k nerovnomerným priemerom nábalu. Zvlnenie sa môže vyskytnúť aj kvôli priehybu hriadeľa, alebo čelného profilu, ktoré môže tieto účinky podporovať. Zvlnenie sa môže vyskytnúť aj vtedy, ak sa na markíze zhromažďuje veľké množstvo vody v období silných dažďov.



#### ZVLNENIE LEMOV

Vďaka pružinovému mechanizmu je markíza trvalo udržiavaná v napnutom stave. Aj keď švy a lemy fungujú ako výstuž, tiež podliehajú vysokej úrovni napínania. Keď sa markíza zvinie, ležia švy a lemy nad sebou; to ešte viac zvyšuje napätie. Švy a lemy sú v tomto stave stlačené a mierne sa splošťujú, preto môže nastať zvýšenie dĺžky látky na okrajoch. Pri vysunutí markízy to môže spôsobiť mierne zvlnenie bočných lemov.



#### ODOLNOSŤ VOČI DAŽĎU

Upozorňujeme, že štandardné markízy nie sú určené na ochranu pred dažďom. Naš vodoodpudivý povrch TEXgard a EASY CLEAN pomáha odpudzovať krátke a ľahké dažde. Dlhý a silný dážď však môže spôsobiť prenikanie vody do tkaniny.

Vždy sa riadte našimi pokynmi pre starostlivosť:



Nikdy nečistite vysokotlakovými čističmi.



Voľné nečistoty pravidelne odstraňujte.



Nikdy nerolujte markízu za mokra.



Čistite jemným mydlovým roztokom.

Uvedené príklady vychádzajú z usmernení Nemeckej asociácie pre technické textilie, rolety a ochranu pred slnkom iTRS a predstavujú iba výňatok z nich.